

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 273-42-86 ф. E-mail: oogpn@mchsr.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности**

**по Бакалинскому, Кушнаренковскому и Чекамгушевскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

Чекамгушевский район с.Чекамгуш ул.Тракторная, 114а, тел. (34796) 3-52-60,

E-mail: ond-chekmagush@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/19

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа №1 с. Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан,

руководителю

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, организации, индивидуального предпринимателя, физического лица-гражданина, объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Юлчурина У.Ю. ОНД по Бакалинскому, Кушнаренков- № 19  
скому и Чекамгушевскому районам

(наименование органа ГИВН)

от « 28 » января 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.  
« 4 » февраля 2015 г. по 15 ч 00 мин. « 4 » марта 2015 г.

проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Бакалинского, Кушнаренковского и Чекамгушевского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Юлчуриным Уралом Юлаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с. Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  
с. Бакалы, ул. Школьная, 22

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с зам. директора МОБУ СОШ №1 с. Бакалы по АХЧ Шабалиной Еленой Анатольевно  
(указываются должности, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	в здании главного корпуса не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии	СНиП 21-01-97* п. 8.11	01.09.15	

2	не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц здания главного корпуса в исправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	01.09.15	
3	покрытие пола в коридорах 1 и 2 этажей зданий главного корпуса, начальных классов и интерната выполнено с применением материалов (линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU/ОП031.В.00851) с более высокой пожарной опасностью, чем группа воспламеняемости -В2 (фактически В3) и группа распространения пламени - РП2 (фактически - РП3)	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.09.15	
4	отделка стен в коридорах 1 и 2 этажей здания главного корпуса выполнена с применением материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	СНиП 21-01-97* п.6.25*	01.09.15	
5	не соблюден срок перезарядки огнетушителя №7 марки ОП-4 (з), расположенного в здании главного корпуса (срок перезарядки истек в 2014 году)	Правила противопожарного режима в РФ п. 70	01.09.15	
6	помещение актового зала в главном корпусе, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. (76 посадочных мест), имеет один эвакуационный выход	Правила противопожарного режима в РФ п.25	01.09.15	
7	на остекленной двери эвакуационного выхода возле актового зала в главном корпусе на 1-ом этаже не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м	СНиП 2.08.02-89* п. 1.136	01.09.15	
8	отделка потолка в тамбуре эвакуационного выхода возле актового зала, пожарного крана №1 в главном корпусе на 1-ом этаже выполнена с применением материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	Правила противопожарного режима в РФ п. 33	01.09.15	
9	в пределах маршей лестничных клеток здания главного корпуса допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.09.15	
10	в главном корпусе на первом этаже возле пожарного крана №1 в полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см, в месте которого предусмотрено две ступени различной высоты	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.09.15	
11	на 2 этаже здания главного корпуса сняты двери лестничных клеток	Правила противопожарного режима в РФ п. 23, 36	01.09.15	
12	люки, расположенные в коридорах главного корпуса на 2 этаже и ведущие на чердак, не защищены негорючими материалами толщиной не менее 4 мм	СНиП 21-01-97* п.7.20	01.09.15	

13	в главном корпусе заблокирована дверь эвакуационного выхода около кабинета №20	Правила противопожарного режима в РФ п. 36	01.09.15	
14	в одномаршевой наружной открытой лестнице, ведущей со 2 этажа левого крыла здания главного корпуса наружу, допущено более 18 подъемов	СНиП 2.08.02-89* п. 1.90	01.09.15	
15	на 1 этаже двери лестничной клетки около кабинета директора не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.09.15	
16	кабинет математики и кабинет музыки, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел., расположенные на цокольном этаже главного корпуса, не обеспечены вторыми эвакуационным выходами	СНиП 21-01-97* п. 6.12*	01.09.15	
17	площадка наружной открытой лестницы, расположенная в конце правого крыла здания главного корпуса, не имеет ограждений высотой 1,2 м	СНиП 21-01-97* п. 6.30*	01.09.15	
18	высота эвакуационного выхода из кабинета технологии, расположенного на цокольном этаже здания главного корпуса, составляет менее 1,9 м (фактически 1,7 м)	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.09.15	
19	отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния и направлением движения до месторасположения источника наружного противопожарного водоснабжения	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	01.09.15	
20	системы пожарной сигнализации в главном корпусе, учебных корпусах не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 7 ст. 83	01.09.15	
21	этажные планы эвакуации в здании интерната не соответствуют предъявляемым требованиям	ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.09.15	
22	порошковый огнетушитель №17 в здании интерната неисправен (отсутствует давление)	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.09.15	
23	в лестничных клетках здания интерната размещены батареи отопления, выступающие из плоскости стен на высоте 1,5 м от поверхностей площадок лестниц	СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.09.15	
24	выход на кровлю через окно в чердаке здания интерната не оборудован стационарной лестницей; выход на чердак здания интерната из лестничной клетки осуществляется через люк с ненормируемым пределом огнестойкости с размерами менее 0,6x0,8 м	СНиП 21-01-97* п. 8.4*	01.09.15	
25	в здании интерната в лестничных клетках ширина лестничных площадок на 2 этаже меньше ширины лестничных маршей	СНиП 21-01-97* п. 6.31*	01.09.15	

26	на 2 этаже здания интерната размещен 1 огнетушитель	Правила противопожарного режима в РФ п. 468	01.09.15	
27	высота выходов из лестничных клеток на 1 этаже непосредственно наружу составляет менее 1,9 м (фактически 1,5 м), ширина – менее 1,2 м (фактически 0,85 м)	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.09.15	
28	в коридоре 1 этажа здания интерната выполнены помещения (кабинет завхоза и столовая), выгороженные перегородками из материалов с ненормируемым пределом огнестойкости	СНиП 21-01-97* п. 1.7*	01.09.15	
29	перед наружной дверью (эвакуационным выходом) с торца здания начальной школы глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери	СНиП 2.08.02-89* п. 1.93*	01.09.15	
30	в здании начальной школы снята дверь эвакуационного выхода из коридора около кабинета №33	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 "д"	01.09.15	
31	в здании начальной школы ширина проступи лестницы у эвакуационного выхода около кабинета №33 составляет менее 25 см (фактически 21 см)	СНиП 21-01-97* п. 6.30*	01.09.15	
32	в здании начальной школы в полу на эвакуационном выходе из малого спортзала допущен перепад высот более 45 см, не оборудованный лестницей с ограждениями с перилами	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.09.15	
33	перед эвакуационным выходом из большого спортзала снаружи отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери	СНиП 2.08.02-89* п. 1.93*	01.09.15	
34	в здании спортзала пожарный кран №5 установлен на высоте менее 1,5 м над полом помещения (фактически 1м)	СНиП 2.04.01-85* п. 6.13	01.09.15	
35	2-ой этаж здания спортзала не имеет второй эвакуационный выход; при отсутствии второго эвакуационного выхода со второго этажа с численностью не более 20 человек, выход на лестничную клетку не оборудован дверями 2 типа EI30	СНиП 21-01-97* п. 6.13*	01.09.15	
36	выход на чердак здания спортзала из лестничной клетки осуществляется через люк с ненормируемым пределом огнестойкости	СНиП 21-01-97* п. 8.4*	01.09.15	
37	на лестничной площадке 1 этажа спортзала размещена батарея отопления, выступающая из плоскости стены на высоте 1,5 м от поверхности пола	СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.09.15	
38	не соблюден срок перезарядки огнетушителя, расположенного в тренажерном зале	Правила противопожарного режима в РФ п. 70	01.09.15	

39	в здании спортзала в подвале не заделано негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, отверстие в стене между бойлерной и лыжной базой	Правила противопожарного режима в РФ п. 22	01.09.15	
40	в лестничном марше здания начальной школы, ведущем в подвал, применены незащищенные металлические конструкции	СНиП 21-01-97* табл. 4	01.09.15	
41	здание склада №1 не обеспечено огнетушителями	Правила противопожарного режима в РФ п. 70	01.09.15	
42	в помещении склада №1 допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 "в"	01.09.15	
43	аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада №1, расположен внутри складского помещения	Правила противопожарного режима в РФ п. 349	01.09.15	
44	в помещении столярной мастерской не заделано негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, отверстие в стене между мастерской и лыжной базой	Правила противопожарного режима в РФ п. 22	01.09.15	
45	в гараже №2 устроено встроенное помещение из горючих материалов для хранения книг	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 "д"	01.09.15	
46	в инструкциях о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах учреждения (в зданиях)	Правила противопожарного режима в РФ п.461д	01.09.15	
47	Не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода (акт проверки от 28.04.14г.)	Правила противопожарного режима в РФ п.55	01.09.15	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Бакалинского, Кушнаренковского и Чекамагушевского районов по пожарному надзору Юлчурин У.Ю.

Служебность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

*Юлчурин*

«4» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил:

*Ф.А.*



директор МОБУ СОШ №1 с. Бакалы Фарвазов Т.А.

Служебность, фамилия (инициалы)

« 4 » марта 2015г.

Телефон доверия: 8-347-233-99-99